

## SECTION 8 : ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ

### 8.1 L'établissement des risques

Il est très important que chacun connaisse la nature des risques pouvant affecter l'établissement. Ces risques peuvent provenir à l'intérieur-même de l'établissement tout comme de l'environnement immédiat de l'établissement.

RISQUES INTERNES	RISQUES EXTERNES
INCENDIE	ACCIDENT DE MATIÈRES DANGEREUSES SUR LE BOUL. NEILSON
FUITE DE GAZ NATUREL	BRIS D'UNE CONDUITE DE GAZ DANS LE RUES AVOISINANTES
APPEL À LA BOMBE	BRIS D'UNE CONDUITE MAITRESSE D'EAU DANS LES RUES AVOISINANTES

### 8.2 L'estimation des risques

Tenant compte du fait que le Centre d'hébergement du Boisé opère dans un bâtiment de construction récente adapté à ses besoins et répondant aux exigences prescrites dans les codes, normes, lois, règlements et exigences du Ministère de la Santé et des Services Sociaux applicable à la sécurité et la protection des personnes et des biens, la gradation des risques s'en trouve à son plus bas niveau. Il en est de même pour les risques environnant du fait que le Centre d'hébergement est situé dans un secteur résidentiel en développement sans antécédents et à plus de deux kilomètres (2) du secteur commercial.

Au court des 15 dernières années, aucun incident majeur n'a perturbé le secteur.  
Echelle : 1- Très élevé, 2- Élevé, 3-Faible, 4- Très faible

RISQUES INTERNES	PROBABILITÉS	HISTORIQUE	ESTIMATION
Incendie	Tenant compte des caractéristiques du bâtiment et de ses équipements de protection.	Construction neuve en 2007	3
Fuite de gaz naturel	Outre les systèmes de chauffage de l'eau domestique, le gaz naturel est utilisé pour le fonctionnement du four Hobart de la cuisine	En cas de nécessité, l'alimentation de gaz naturel peut être fermée via une manette de fermeture située au sous-sol à proximité de la cage d'escalier N° : 3 (entrée des employés sous les vestiaires). Elle se ferme automatiquement lors de tensions du courant électrique et lors du déclenchement du système d'alarme	4

RISQUES INTERNES	PROBABILITÉS	HISTORIQUE	ESTIMATION
<b>Appel à la bombe</b>	La nature des services offerts par notre établissement n'a pas vraiment d'incidence sur ce genre de risque	Aucun événement antérieur à signaler	<b>3</b>
<b>Accident Matières dangereuses</b>	Le boul. Neilson n'est pas un axe routier favorable la circulation du transport lourd.	Le centre étant situé dans un secteur à majorité résidentiel	<b>3</b>
<b>Rupture d'une conduite de gaz rues avoisinantes</b>	Travaux de voirie et où d'excavation	Aucun événement à signaler	<b>3</b>
<b>Rupture d'une conduite maitresse d'eau rues avoisinantes.</b>	Reliés aux travaux d'excavation effectuée dans les environs	Aucun événement à signaler	<b>3</b>
<b>Incendie</b>	<p><b><u>Décès</u></b></p> <p>Tenant compte des équipements et systèmes de protection et détection existant dans le bâtiment, le risque de décès occasionné par la fumée est relativement faible.</p> <p><b><u>Blessés</u></b></p> <p>Les personnes blessées seraient celles directement concernées dans le secteur-même d'un sinistre majeur.</p>	<p>Le bâtiment est doté de système empêchant la propagation de la fumée et les secteurs de vie des résidents sont isolés par des portes coupe-feu longue durée.</p> <p>Les résidents du secteur sinistré sont dirigés vers un secteur sécurisé sur le même étage (évacuation horizontale), dépendamment de la gravité de la situation, une décision sera prise par le coordonnateur des services de pompiers pour l'évacuation totale ou partielle de l'établissement et la relocalisation des bénéficiaires.</p>	<b>3</b>
<b>Fuite de gaz</b>	Défectuosité des équipements ou rupture d'une conduite	Risque d'explosion.	3